

# Zertifikat

## TEKNOSflex

# WOLF Fenster AG

Dieser Betrieb erfüllt die Anforderungen zur Beratung, Verwendung und dem Vertrieb des Teknosflex Systems und ist dazu berechtigt eine TEKNOSflex Gewährleistung von bis zu 10 Jahren zu gewähren.

Teknos Deutschland GmbH



André Brunotte  
Geschäftsleitung




Jörgen Ulrik Hansen  
Director Research & Development



## Oberflächenbeanspruchung durch Witterungseinflüsse und entsprechende Empfehlungen


### Kriterien<sup>o</sup>



topografische Lage

- < 1.000 m ●
- > 1.000 m ○

+



Entfernung zur Küste

- > 5 km ●
- < 5 km ○


+



Gebäudehöhe

- ≤ 3 Stockw. ●
- > 3 Stockw. ○

+



Elementversatz ins Gebäude

- > 10 cm ●
- < 10 cm ○

### Wolf Fenster - Farbcodes

H08, H12, H14, HG12, HG14, G19, D12, D15, D16, E12  
P16, W15, W16, W20, W39, W40, W95

H01 entspricht nicht der Norm. Aus diesem Grund gibt es für diese Farbe keinen Gewährleistungszeitraum.

### Beanspruchungsgruppe (BAG)

●●●● **BAG 0** (schwach)  
Die zu streichenden Oberflächen werden einer sehr geringen Witterungsbelastung ausgesetzt.

●●●○ **BAG 1\*** (mittel)  
Die zu streichenden Oberflächen werden einer mittleren Witterungsbelastung ausgesetzt.

●●○○ **BAG 2\*** (stark)  
Gebäude mit zwei oder weniger Punkten sind starken Witterungsbelastung ausgesetzt.

=

\*Durch Einsatz eines Aluminium-Flügelabdeckprofils und einer Aluminium-Stockabdeckung verringert sich die BAG um eine Stufe. Dies gilt nicht für Sprossen.

<sup>o</sup>Die hier genannten Kriterien wurden in Anlehnung an „Beschichtung auf Holz und Holzwerkstoff im Außenbereich“ BFS Merkblatt Nr. 18 ermittelt.

<sup>1</sup> laut VFF-Merkblatt HO.06, 1-4

### Holz Fenster + Türen

Haltbarkeit des Beschichtungsfilms  
in Jahren - ohne Renovierungsanstrich

### Beschichtungsaufbau



2/3-Schicht System<sup>1</sup>


		Nadelholz (imprägniert)		resistente Harthölzer	
		lasierend	deckend	lasierend	deckend
BAG 0		8	9	9	10
BAG 1*		6	6	6	7
BAG 2*		4	4	4	5

fenster

**WOLF**

## Oberflächenbeanspruchung durch Witterungseinflüsse und entsprechende Empfehlungen


### Kriterien°



topografische Lage

- < 1.000 m ●
- > 1.000 m ○

+



Entfernung zur Küste

- > 5 km ●
- < 5 km ○


+



Gebäudehöhe

- ≤ 3 Stockw. ●
- > 3 Stockw. ○

+



Elementversatz ins Gebäude

- < 10 cm ○

### Wolf Fenster - Farbcodes

H08, H12, H14, HG12, HG14, G19, D12, D15, D16, E12  
P16, W15, W16, W20, W39, W40, W95

H01 entspricht nicht der Norm. Aus diesem Grund gibt es für diese Farbe keinen Gewährleistungszeitraum.

### Beanspruchungsgruppe (BAG)

● ● ● ○ **BAG 1\*** (mittel)  
Die zu streichenden Oberflächen werden einer mittleren Witterungsbelastung ausgesetzt.

● ● ○ ○ **BAG 2\*** (stark)  
Gebäude mit zwei oder weniger Punkten sind starken Witterungsbelastung ausgesetzt.

=

°Die hier genannten Kriterien wurden in Anlehnung an „Beschichtung auf Holz und Holzwerkstoff im Außenbereich“ BFS Merkblatt Nr. 18 ermittelt. Fensterläden können auf Grund „bündig zur Fassade“ nicht BAG 0 erreichen

<sup>1</sup> laut VFF-Merkblatt HO.06, 1-4

### Holz Fensterläden

Haltbarkeit des Beschichtungsfilms in Jahren - ohne Renovierungsanstrich

### Beschichtungsaufbau



2/3-Schicht System<sup>1</sup>

Nadelholz und resistente Harthölzer


	lasierend	deckend
BAG 1*	5	5
BAG 2*	3	3

fenster

**WOLF**

## Oberflächenbeanspruchung durch Witterungseinflüsse und entsprechende Empfehlungen


### Kriterien<sup>o</sup>



topografische Lage

- < 1.000 m ●
- > 1.000 m ○

+



Entfernung zur Küste

- > 5 km ●
- < 5 km ○


+



Gebäudehöhe

- ≤ 3 Stockw. ●
- > 3 Stockw. ○

+



Elementversatz ins Gebäude

- > 10 cm ●
- < 10 cm ○

### Wolf Fenster - Farbcodes

HW11, HW11UV

#### Beanspruchungsgruppe (BAG)



#### BAG 0 (schwach)

Die zu streichenden Oberflächen werden einer sehr geringen Witterungsbelastung ausgesetzt.



#### BAG 1\* (mittel)

Die zu streichenden Oberflächen werden einer mittleren Witterungsbelastung ausgesetzt.



#### BAG 2\* (stark)

Gebäude mit zwei oder weniger Punkten sind starken Witterungsbelastung ausgesetzt.

=

### Holz

Fenster + Türen - farblos außen  
Fensterläden - farblos außen

Haltbarkeit des Beschichtungsfilms in Jahren - ohne Renovierungsanstrich

### Beschichtungsaufbau



2/3-Schicht System<sup>1</sup>  
farblos

Nadelholz und resistente Harthölzer

farblos

3

2

1

\*Durch Einsatz eines Aluminium-Flügelabdeckprofils und einer Aluminium-Stockabdeckung verringert sich die BAG um eine Stufe. Dies gilt nicht für Sprossen und Fensterläden. Fensterläden können auf Grund „bündig zur Fassade“ nicht BAG 0 erreichen.

<sup>o</sup>Die hier genannten Kriterien wurden in Anlehnung an „Beschichtung auf Holz und Holzwerkstoff im Außenbereich“ BFS Merkblatt Nr. 18 ermittelt.

<sup>1</sup> laut VFF-Merkblatt HO.06, 1-4

fenster

**WOLF**